

Fertighaussanierung (Kampa-Haus) in Hüllhorst



Bild vorher



Bild nachher

Sanierungsmaßnahmen:

- Dachdämmung
- Dachumdeckung
- Schieferverkleidung (Schornstein)
- Malerarbeiten